

◎遊具の点検作業を実施致しました結果、下記の公園遊具が不具合の為、**修繕、撤去**を致しました。

◎次年度も安全に利用して頂けるように、遊具の点検は実施致します。

尚、冬季間は事故防止の為、遊具の使用は禁止しております。

公園名	遊具名	修繕完了 予定日
めばえ公園	木製複合遊具	修繕完了
わんぱく公園	大型滑り台	修繕完了
れんげ公園	大型滑り台（撤去）	撤去完了
はんのき公園	複合遊具	修繕完了
文京台南町公園	機関車遊具(プレイロット3)（撤去）	撤去完了
ならのき公園	2連ブランコ	修繕完了
はるにれ公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
かわせみ公園	幼児用2連ブランコ	修繕完了
いなほ公園	滑り台	修繕完了
ふくじゅそう公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
こぶし公園	2連ブランコ	修繕完了
かわぎし公園	シーソー	修繕完了
かわぎし公園	コンビネーション遊具	修繕完了
らいらっく公園	複列シーソー	修繕完了
まきば公園	木製コンビネーション遊具(小)	修繕完了
弥生公園	大型2連ブランコ	修繕完了
みつばち公園	中型滑り台	修繕完了
見晴台公園	ネット遊具	修繕完了
こでまり公園	鋼製コンビネーション遊具	修繕完了
こりんご公園	鋼製コンビネーション遊具	修繕完了
しくらめん公園	ブランコ柵	修繕完了
えんじゅ公園	複合遊具	修繕完了
なでしこ公園	単列シーソー	修繕完了
上江別公園	鋼製コンビネーション遊具	修繕完了
すくすく公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
さくら公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
むつみ公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
むつみ公園	グローブジャングル（撤去）	撤去完了
もみじ公園	アルミ製コンビネーション遊具	修繕完了
白樺公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
のぎく公園	小型2連ブランコ	修繕完了
ほほじろ公園	小型2連ブランコ	修繕完了
とうこう公園	幼児ブランコ	修繕完了
れんげ公園	小型2連ブランコ	修繕完了
きらきら公園	小型2連ブランコ	修繕完了
東大麻一号公園	木製コンビネーション遊具(滑り台)	修繕完了

文京台南町公園	木製コンビネーション遊具	修繕完了
〃	背伸ばしベンチ	修繕完了
大麻中央公園	鋼製コンビネーション遊具	修繕完了
しらぎく公園	スツール	修繕完了
あねもね公園	滑り台	修繕完了
東大麻一号緑地	滑り台	修繕完了
まきば公園	木製複合遊具	修繕完了
すずらん公園	2連ブランコ	修繕完了
すぎのき公園	ブランコ柵	修繕完了
〃	放射型滑り台	修繕完了
いきいき公園	園名板	修繕完了
元江別公園	鋼製複合遊具	修繕完了
ひばり公園	木製複合遊具	修繕完了
よつば公園	木製複合遊具	修繕完了
見晴台公園	ネット遊具	修繕完了
〃	スプリング遊具(撤去)	撤去完了
〃	木製複合遊具(小)	修繕完了
〃	木製複合遊具(大)	修繕完了
やまばと公園	小型滑り台	修繕完了
錦町公園	放射型滑り台	修繕完了
ひなげし公園	小型滑り台	修繕完了
かなな公園	中型滑り台	修繕完了
たんぽぽ公園	大型滑り台	修繕完了
しゃくなげ公園	中型滑り台	修繕完了
ちゅうりっぷ公園	滑り台(リングタワー付き)	修繕完了
どんぐり公園	鋼製コンビネーション	修繕完了
さなえ公園	中型滑り台	修繕完了
おおるり公園	スプリング遊具(撤去)	撤去完了
あかげら公園	木製複合遊具	修繕完了
かわなか公園	鋼製コンビネーション	修繕完了
若草公園	木製ロープウェイ	修繕完了
まつかさ公園	スプリング遊具(撤去)	撤去完了
えぞまつ公園	鋼製コンビネーション	修繕完了
むつみ公園	木製複合遊具	修繕完了
やまぼうし公園	スプリング遊具(撤去)	撤去完了
若草公園	木製ターザンロープ	修繕完了
にしまち公園	木製複合遊具	修繕完了
はるみ公園	滑り台	修繕完了
旭公園	木製複合遊具ネット部	修繕完了
すくすく公園	木製複合遊具ネット部	修繕完了
すずめ公園	木製複合遊具踊り場	修繕完了
ゆりのき公園	木製複合遊具階段部	修繕完了
四季のみち(春)	木製複合遊具吊り橋	修繕完了